

Pikakäyttöohje tyhjiöilmanpoistin Reflex Servitec mallit 35 -120


Tämä ohje ei korvaa tehtaan omaa käyttöohjetta – lue se huolellisesti läpi.

1. Kun Servitec on liitettetty verkostoon tarkista että liittimet on liitetty oikeisiin putkenhaaroihin, sininen = tulo, punainen paluu verkostoon, vihreä= automaattitäyttö (vain jos on käytössä)
2. Avaa venttiilit, poista ilma putkista ja pumpun pesästä.
3. Paina Menu näppäintä. Valikossa lukee Servitec Magcontrol.
4. Mikäli et käytä automaattitäyttöä, paina OK ja muuta nuolinäppäimillä **Levelcontrol** toimintamuodoksi (pelkkä ilmanpoisto).
5. Kieli -valitse tässä FI painamalla OK ja nuolinäppäintä.
6. Valikkoon tulee ”Lue käyttöohje”. Paina OK ja nuolinäppäintä.
7. Ohjelma kysyy ”Päätetäänkö ohjelma?”. Valitse K.
8. Paina Menu. Tulet Asiaksivalikkoon. Siirry eteenpäin.
9. Mikäli olet valinnut Levelcontrol näyttöön tulee ”Kaasunpoisto”. Paina OK ja valitse ”Jatkuva kaasunpoisto”.
10. Valitaan ”Aika jatkuva kaasunpoisto”. Valitse 24-120 h verkostosta riippuen.
11. Jos valitaan **Magcontrol** (automaattinen lisätäyttö aktivoidaan)
 - Kone kysyy vähimmäispainetta ”PO” – syötä verkoston staattinen paine + 0,2 bar.
 - Kone kysyy varoventtiilin avautumispainetta - syötä ja muista että vähimmäispaineen PO ja varov. paineen ero olta VÄHINTÄÄN 1,0 BAR.
12. **Lopuksi paina ”Auto” näppäintä**, pumppu menee päälle.

Ota yhteys ongelmatilanteessa ralf.ekqvist@termovent.fi

Termovent OyAb puh 0400 -705406

ralf.ekqvist@termovent.fi



ER-koodi	Ilmoitus	Potentiaaliva paa kontakti	Syy	Poistaminen	Ilmoituksen nollaus
01	Minimipaine	Kyllä	Vain kun asetuksena on Magcontrol. <ul style="list-style-type: none"> • Pienen asetusarvo alittunut. • Vuoto • Pumpun häiriö. • Paisuntasäiliö viallinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista asetusarvo asiakas- tai huoltovalikosta. • Tarkista veden pinnan taso. • Tarkista pumppu. • Tarkista paisuntasäiliö. 	-
02.1	Veden puute	-	Veden puutteen anturi on ollut liian pitkään kytkettynä. Liian paljon ilmaa verkostossa	<ul style="list-style-type: none"> • Avaa kaasunpoistoletku. • Puhdista lianerotin. • Vaihda kaasunpoistiventtiili. 	Quit
02.2	Veden puute	-	Veden puutteen anturi on ollut liian pitkään kytkettynä. Liian paljon ilmaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Puhdista lianerotin. • Vaihda kaasunpoistiventtiili. 	Quit
02.4	Veden puute	-	Alipainetta lisäsyötön aikana.	Avaa lisäsyötön palloventtiili.	-
04.1	Pumppu	Kyllä	Pumppu poissa toiminnasta. <ul style="list-style-type: none"> • Pumppu jumissa. • Pumpun moottori viallinen. • Pumpun moottorisuoja (Klixon) lauennut. • Sulake viallinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pyöritä pumppua ruuvimeisselillä. • Vaihda pumpun moottori. • Tarkista pumpun moottorin sähköosat. • Vaihda 10 A:n sulake. 	Quit